

Κωδικός Σφάλματος		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	BF	HE
AL	1	Παρέμβαση θερμοστάτη καυσαερίων (για λέβητες ανοικτού φλογοθαλάμου)		
AL	2	Χαμηλή πίεση νερού εγκατάστασης	X	X
AL	3	Υψηλή πίεση νερού εγκατάστασης	X	X
AL	4	Πρόβλημα στον αισθητήρα εξόδου νερού χρήσης	X	X
AL	5	Πρόβλημα στον αισθητήρα προσαγωγής νερού εγκατάστασης	X	X
AL	6	Ελλιπής ανίχνευση φλόγας - εμπλοκή φλόγας	X	X
AL	7	Παρέμβαση θερμοστάτη ασφαλείας		X
AL	7	Παρέμβαση του διπλού αισθητήρα (ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)	X	
AL	8	Πρόβλημα στο κύκλωμα ανίχνευσης της φλόγας	X	X
AL	9	Ελλιπής κυκλοφορία νερού εγκατάστασης	X	X
AL	10	Πρόβλημα στον αισθητήρα (AUX) βοηθητικός αισθητήρας εισαγωγής νερού χρήσης (δεν περιλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό του λέβητα)	X	X
AL	10	Πρόβλημα στον αισθητήρα (AUX) βοηθητικός αισθητήρας για μπόιλερ (δεν περιλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό του λέβητα)	X	X
AL	10	Πρόβλημα στον αισθητήρα (AUX) βοηθητικός αισθητήρας αντιπαγωγικής προστασίας (δεν περιλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό του λέβητα)	X	X
AL	11	Αποσυνδεδεμένος ο ρυθμιστής της βαλβίδας αερίου	X	X
AL	12	Λανθασμένη παραμετροποίηση λέβητα κλειστού/ανοικτού φλογοθαλάμου	X	
AL	13	Θερμοκρασία αισθητήρα καυσαερίων >147°C		
AL	14	Θερμοκρασία αισθητήρα καυσαερίων >150°C		
AL	17	Πρόβλημα μεγάλης απόκλισης της ένδειξης μεταξύ των 2 αισθητήρων του νερού προσαγωγής	X	
AL	28	Μέγιστος αριθμός αλληπάλληλων επανεκκινήσεων μετά από εμπλοκή	X	X
AL	37	Χαμηλή τάση δικτύου	X	X
AL	40	Ανίχνευση λανθασμένης συχνότητας δικτύου	X	X
AL	41	Απώλεια φλόγας μετρά από 6 συνεχόμενες προσπάθειες έναυσης	X	X
AL	42	Πρόβλημα μπλοκαρισμένων πλήκτρων	X	X
AL	43	Πρόβλημα επικοινωνίας του λέβητα με τον κλιματικό ρυθμιστή SIME HOME	X	X
AL	44	Πρόβλημα μεγάλου χρόνου με ανοιγμένη βαλβίδα αερίου χωρίς την παρουσία φλόγας	X	X
AL	56	ΔΤ μεταξύ προσαγωγής και επιστροφής πέραν του μέγιστου ορίου		
AL	57	Εμπλοκή ελέγχου FT (μόνο για τα μοντέλα Open Vent χωρίς κυκλοφορητή)		
AL	62	Αίτημα από το λογισμικό της ηλεκτρονικής πλακέτας για ενέργειες αυτορρυθμίσης	X	X
AL	72	Σφάλμα λανθασμένης θέσης αισθητήρα προσαγωγής	X	X
AL	74	Πρόβλημα στον έναν από τους δύο αισθητήρες νερού προσαγωγής εγκατάστασης	X	
AL	77	Σφάλμα εκτός ορίων της μέγιστης/ελαχίστης τιμής ρεύματος βαλβίδας αερίου EV2 SGV	X	X
AL	78	Σφάλμα εκτός ορίων της μέγιστης τιμής ρεύματος βαλβίδας αερίου EV2 SGV	X	X
AL	79	Σφάλμα εκτός ορίων της ελαχίστης τιμής ρεύματος βαλβίδας αερίου EV2 SGV	X	X
AL	80	Βλάβη στην καλωδίωση ελέγχου της βαλβίδας αερίου	X	X
AL	81	Εμπλοκή λόγω κακής καύσης στην έναρξη	X	
AL	82	Εμπλοκή λόγω πολλών επανηλλειμμένων αποτυχημένο ελέγχων καύσης	X	X
AL	83	Σφάλμα λόγω προσωρινής κακής καύσης	X	
AL	84	Μείωση ισχύος του λέβητα λόγω (υποτιθέμενης) χαμηλής πίεσης στο δίκτυο αερίου	X	X
AL	88	Εσωτερικό σφάλμα (προστασία κάποιου εξαρτήματος της ηλεκτρονικής πλακέτας)	X	X
AL	89	Εσφαλμένο σήμα feedback κυμαινόμενης καύσης	X	X
AL	90	Σφάλμα λόγω αδυναμίας επίτευξης της ρυθμισμένης τιμής καύσης	X	X
AL	92	Σφάλμα, το σύστημα διόρθωσης έχει φτάσει στη μέγιστη τιμή αέρα (στην ελάχιστη παροχή)	X	X
AL	93	Σφάλμα, αδυναμία επίτευξης της ρυθμισμένης τιμής καύσης	X	X
AL	95	Σφάλμα λόγω μικροδιακοπών στο σήμα της φλόγας	X	X
AL	96	Εμπλοκή για κλείσιμο καυσαερίων	X	X
AL	99	Γενικό σφάλμα λογισμικού ηλεκτρονικής πλακέτας	X	X